

銘傳大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
桃園校區	Q10一樓學務組 飲水機	75	<1	105.03.31	符合規定
	P02 PBI男茶水間 飲水機	80	<1	105.03.31	符合規定
	P03一樓女茶水間 飲水機	83	<1	105.03.31	符合規定
	P10 P4F男廁外 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	E08 EE609 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	C10六樓電梯旁 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	C02二樓茶水間 飲水機	75	<1	105.03.31	符合規定
	M03 M106 飲水機	1.0*10 ²	<1	105.03.31	符合規定
	M11 M403 飲水機	63	<1	105.03.31	符合規定
	R01正門(三樓)一館 飲水機	70	<1	105.03.31	符合規定
	N07五樓前段 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	O05三樓303房 飲水機	20	<1	105.03.31	符合規定
	T05五樓廚房 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	F06八樓 飲水機	10	<1	105.03.31	符合規定
	S09 S5F教師室 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	三樓男廁外二館 飲水機	85	<1	105.03.31	符合規定
	B06三樓茶水間(右) 飲水機	78	<1	105.03.31	符合規定
	以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗報告專用章
 負責人：陳雅泐
 檢驗室主任：陳慶洲

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

銘傳大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
台北校區	AW21 NO. 4 飲水機	25	<1	105.03.18	符合規定
	AW31(左)NO. 5 飲水機	28	<1	105.03.18	符合規定
	E505 NO. 18 飲水機	25	<1	105.03.18	符合規定
	H606 NO. 33 飲水機	90	<1	105.03.18	符合規定
	女舍二樓NO. 49 飲水機	65	<1	105.03.18	符合規定
	女舍六樓NO. 53 飲水機	95	<1	105.03.18	符合規定
	B503 NO. 10 飲水機	<5	<1	105.03.18	符合規定
基河校區	七樓 飲水機	65	<1	105.03.18	符合規定
桃園校區	Q10一樓學務組 飲水機	75	<1	105.03.31	符合規定
	P02 PB1男茶水間 飲水機	80	<1	105.03.31	符合規定
	P03一樓女茶水間 飲水機	83	<1	105.03.31	符合規定
	P10 P4F男廁外 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	E08 EE609 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	C10六樓電梯旁 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	C02二樓茶水間 飲水機	75	<1	105.03.31	符合規定
	M03 M106 飲水機	1.0*10 ²	<1	105.03.31	符合規定
	M11 M403 飲水機	63	<1	105.03.31	符合規定
	R01正門(三樓)一館 飲水機	70	<1	105.03.31	符合規定
	N07五樓前段 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	005三樓303房 飲水機	20	<1	105.03.31	符合規定
	T05五樓廚房 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	F06八樓 飲水機	10	<1	105.03.31	符合規定
	S09 S5F教師室 飲水機	<5	<1	105.03.31	符合規定
	三樓男廁外二館 飲水機	85	<1	105.03.31	符合規定
	B06三樓茶水間(右) 飲水機	78	<1	105.03.31	符合規定
	以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅汝
 檢驗室主任：陳慶洲

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群:6CFU/100mL

飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。

註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準