



九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：馮文穎 巡檢區域：1F~5F 日期：105/05/05

(三)巡查檢驗結果						
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )					
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
5F-9 自修區左	11:08	11:10	715			
5F-10 自修區中	11:11	11:13	721			
5F-11 自修區右	11:14	11:16	719			
5F-12 自修區左	11:17	11:19	727			
5F-13 自修區中	11:20	11:22	720			
5F-14 出入櫃台	11:23	11:25	686			
5F-15 置物櫃台	11:26	11:28	721			
(四)檢測儀器基本資料						
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/ 型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期		
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	TECPEL/ZG-106	0~3000ppm	以非分散性紅 外光法相關紅 外光法為原理	可依復出場 模式		

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：馮文雄 巡查區域：1F-5F 日期：105/05/05

(二)巡查檢驗結果						
項目 巡檢點	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )					
	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
<del>2F-9 樓梯中</del>						
4F-1 閱報區後方	10:05	10:07	612			
4F-2 閱報區中後方	10:08	10:10	611			
4F-3 閱報區右後方	10:11	10:13	611			
4F-4 中文期刊左後側	10:14	10:16	611			
4F-5 中文期刊右後側	10:17	10:19	612			
4F-6 中文期刊左前側	10:20	10:22	612			
4F-7 中文期刊右前側	10:23	10:25	611			
4F-8 西文期刊左側	10:26	10:28	608			
4F-9 西文期刊右側	10:29	10:31	615			
4F-10 本校出版品左側	10:32	10:34	611			
4F-11 本校出版品右側	10:35	10:37	608			
4F-12 會議室前	10:38	10:40	606			
<del>4F-13 會議室內中</del>						
5F-1 自修室左後	10:44	10:46	685			
5F-2 自修室右後	10:47	10:49	683			
5F-3 自修室左	10:50	10:52	695			
5F-4 自修室中	10:53	10:55	687			
5F-5 自修區右	10:56	10:58	695			
5F-6 自修區左	10:59	11:01	717			
5F-7 自修區中	11:02	11:04	720			
5F-8 自修區右	11:05	11:07	711			

## 九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡檢檢驗人員：馮文顯 巡檢區域：1F-5F 日期：105/05/05

(一)巡檢檢驗結果						
巡檢點	項目	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )				
		1.開始時間	2.結束時間	3.檢測濃度值 (ppm)		
1F-1	流通櫃台外	08:55	08:57	772		
1F-2	流通櫃台內	08:58	09:00	734		
1F-3	自習區前	09:01	09:03	751		
1F-4	自習區後	09:04	09:06	751		
1F-5	電腦查詢	09:08	09:10	740		
2F-1	影印區右側	09:12	09:14	729		
2F-2	日本文學右側	09:15	09:17	748		
2F-3	小說右側	09:19	09:21	755		
2F-4	散文右側	09:23	09:25	766		
2F-5	中國戲曲右側	09:26	09:28	760		
2F-6	日耳曼右側	09:29	09:31	754		
2F-7	泰國語言	09:32	09:34	755		
2F-8	中國傳記	09:35	09:37	760		
3F-外	戶外花園	09:38	09:40	587		
3F-1	影印區	09:41	09:43	616		
3F-2	自習中心左側	09:44	09:46	645		
3F-3	自習中心右側	09:47	09:49	645		
3F-4	自習中心右前側	09:50	09:52	675		
3F-5	自習中心中間	09:53	09:55	648		
3F-6	自習中心左前側	09:56	09:58	666		
3F-7	自習中心右後方	09:59	10:01	632		
3F-8	參考諮詢服務台	10:02	10:04	666		

# 空氣品質紀錄 <複查>

日期: 105.3.8      檢測地點: 銘傳大學      測量者: 張育麟

編號	教室	有無閉窗	室內人數	CO2 濃度 (ppm)	測量時間	備註
1	EE 210	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	60	895	1616	複查
2	EE 609	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	80	520	1610	複查
3	EE 702	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	50	995	1607	複查
4	S106	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	50	920	1552	複查
5	S209	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	40	290	1550	複查
6	EE 202	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			1600	複查時, 教室無人
7	EE 504	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			1615	複查時, 教室無人
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				

與會人員: 呂幸蘭, 孫振岳, 張育麟

綜評及建議: 建議同初查單

張育麟 邱中興 陳陵董  
NGT.子

# 空氣品質檢測紀錄

日期：105/5/10

檢測地點：銘傳大學

測量者：張育麟

編號	教室	室內人數	CO2 濃度 (ppm)	測量時間	有無開窗	備註
1	EE702	56	790	13:50	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
2	EE709	40	840	14:02	<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
3	EE609	70	731	14:06	<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
4	EE504	60	940	14:16	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
5	EE409	26	435	14:22	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
6	EE301	52	348	14:26	<input type="checkbox"/> 窗 <input checked="" type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
7	EE208	27	815	14:31	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
8	EE107	75	533	14:40	<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input checked="" type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
9	S515	48	486	15:14	<input type="checkbox"/> 窗 <input checked="" type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
10	S413	37	837	15:17	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input checked="" type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
11	S209	40	636	15:20	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input checked="" type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
12	S106	51	639	15:23	<input checked="" type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	
					<input type="checkbox"/> 窗 <input type="checkbox"/> 門 <input type="checkbox"/> 遮陽板 <input type="checkbox"/> 冷氣 <input type="checkbox"/> 電扇	

與會人員：張育麟 蔡凱君

**綜評及建議：**

經與前次測量結果比較教室內CO2明顯降低，顯見宣導教室開窗通風有利於室內自然換氣提升空氣品質。建議校方持續加強宣導，以避免新增結核病個案。

何明 林淑敏 黃金水 謝子恩