

銘傳大學水(桃園校區)質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
桃園校區	R01 正門(三樓) 飲水機	10	<1	106.12.19	符合規定
	S01 S105教室 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	S09 S五樓教師室 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	Q10 一樓學務組 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	P10 P四樓男廁外 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	P02 PB1男茶水間 飲水機	88	<1	106.12.19	符合規定
	E02 EE106 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	E07 EE509 飲水機	93	<1	106.12.19	符合規定
	C09 六樓茶水間 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	C01 一樓茶水間 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	M03 M106 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	M11 M403 飲水機	95	<1	106.12.19	符合規定
	O05 三樓303房 飲水機	83	<1	106.12.19	符合規定
	T04 四樓洗衣間 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	F05 七樓 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	R12 一樓舞台右側 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	B06 三樓茶水間(右) 飲水機	<5	<1	106.12.19	符合規定
	以下空白				


台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢 專 負 責 人：陳 雅 決
報 用 查 驗 室 主 任：陳 慶 洲
章

註一：飲用水質管理條例標準
 大腸桿菌群:6CFU/100mL
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。
 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

銘傳大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受驗地點	總菌落數	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
台北校區	D棟三樓D302 NO.17 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
	圖書館四樓NO.40 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
	H教研室NO.34 飲水機	73	<1	106.12.20	符合規定
	H506 NO.32 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
	男宿二樓NO.43 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
	F棟F607 NO.25 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
	B棟B405 NO.09 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
台北校區新機	B棟B204 NO.64 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
水源宿舍	七樓 飲水機	15	<1	106.12.04	符合規定
大同宿舍	四樓 飲水機	28	3	106.12.12	符合規定
明德二舍	三樓 飲水機	7.6×10^2	<1	106.12.13	符合規定
明德一舍	一樓 飲水機	<5	<1	106.12.13	符合規定
基河校區	四樓後廳 飲水機	<5	<1	106.12.20	符合規定
萊寮宿舍	一樓 飲水機	<5	<1	106.12.25	符合規定
蘆洲宿舍	一樓 飲水機	<5	<1	106.12.25	符合規定
三重集勇宿舍	七樓 飲水機	95	<1	106.12.26	符合規定
三重永安宿舍	三樓 飲水機	90	<1	106.12.26	符合規定
	以下空白				

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 檢驗專用章
 負責人：陳雅決
 檢驗室主任：陳慶洲

註一：飲用水質管理條例標準
 大腸桿菌群:6CFU/100mL
 飲用水之總菌落數檢測值為評估參考值。法規標準無針對該項目作管制。
 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準